

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

№ 416

от "09" Июня 2018 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБОУ СОШ № 8, Ставропольский край, Предгорный район,
ст. Суворовская, ул. Карла Маркса, 312а
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	1		К,О,С,Г	Необходим монтаж Тактильных элементов для указания направления движения и контрастных наклеек на входе.	Ремонт текущий
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	2	2		К,О,С,Г	Необходим монтаж Тактильных элементов для указания направления движения по территории	Ремонт текущий
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	3	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет					Необходимо оборудование стоянки для авто, также для авто инвалида, Установка знака парковка, и знака стоянка для инвалида	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне							Ремонт текущий, капитальный

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)	1,2	1,2,3	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
 N 416
 от "03" августа 2018 г.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБОУ СОШ № 8, Ставропольский край, Предгорный район,
ст. Суворовская, ул. Карла Маркса, 312а
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва-лида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	3	3		К, О, С, Г	Необходимо дооборудовать лестницу, двусторонними поручнями, также оборудовать тактильными элементами и контрастной разметкой	Ремонт капитальный
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	К, О, С, Г	Необходим монтаж пандуса с двусторонними, двухуровневым и поручнями, также оборудование тактильными наклейками и контрастной разметкой	Ремонт капитальный
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	4	4		К, О, С, Г	Нанесение тактильных элементов, и контрастной разметки	Ремонт текущий
2.4	Дверь (входная)	Есть	5	5		К, О, С, Г	Нанесение контрастной разметки и тактильных информационных табличек.	Ремонт текущий
2.5	Тамбур	Есть	6	6		К, О, С, Г	Нанесение контрастной разметки	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне							Ремонт текущий, капитальный

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О,С,Г,У)	3,4,5,6	3,4,5,6	Ремонт текущий, капитальный

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 416
от "03" августа 2018 г.

I. Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)**

**МБОУ СОШ № 8, Ставропольский край, Предгорный район,
ст. Суворовская, ул. Карла Маркса, 312а**
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	7	7		К,О,С,Г,У	Необходимо нанесение тактильных элементов и контрастной разметки. Установка тактильных информационных табличек	Ремонт текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	8	8		К,О,С,Г,У	Нанесение тактильных наклеек и контрастной разметки	Ремонт текущий
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	Нет	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	9, 10, 11	9, 10, 11		К,О,С,Г,У	Нанесение контрастной разметки и установка информационных тактильных табличек	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне							Ремонт текущий

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания в том числе путей эвакуации	ДЧ-И (О,С,Г,У)	7,8,9,10,11	7,8,9,10,11	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать

категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения объекта	ДЧ-И (О,С,Г,У)	12	12	Ремонт текущий

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(П)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 416
от "03" августа 2018 г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант П - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть	12	12				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Место приложения труда	ДЧ-И (О,С,Г,У)	12	12	Индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 416
от "03" августа 2018 г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБОУ СОШ № 8, Ставропольский край, Предгорный район,
ст. Суворовская, ул. Карла Маркса, 312а
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	13	13		К, О, С, Г	Дооборудование одного места в туалетной комнате для доступа инвалидов	Ремонт капитальный
5.2	Душевая/ванная комната	Нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть				К, О, С, Г	Дооборудование гардеробной для доступа инвалидов	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)	13	13	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБОУ СОШ № 8, Ставропольский край, Предгорный район,
ст. Суворовская, ул. Карла Маркса, 312а
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	14	14		К, О, С, Г	Просмотреть везде ли есть визуальные средства информации, при отсутствии в некоторых местах доустановить	Не нуждается
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	-	К, О, С, Г	Установка акустических средств информации, звуковых маяков и информаторов	Ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	-	К, О, С, Г	Установка и монтаж тактильных мнемосхем, тактильных мнемосхем, тактильных напольных указателей, тактильных табличек	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О, С, Г, У)	14	14	Ремонт текущий

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____